Laporan Kegiatan

Pengamatan Lapangan Aliran Bahan Rombakan di Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi

Tanggal : 17 – 29 Mei 2019
Tempat : Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Peserta : Dr. Eng. Imam A. Sadisun ST. MT., Dr. Rendy D. Kartiko, ST. MT., Indra A. Dinata ST., dan tenaga lokal

Ringkasan kegiatan:

Kegiatan lapangan yang dilakukan meliputi survei lapangan di Desa Sirnaresmi dan sekitarnya termasuk pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil berada di atas bukit yang menjadi sumber kejadian aliran bahan rombakan. Lokasi tersebut merupakan mahkota longsoran yang memiliki ukuran panjang sekitar 60 m, lebar sekitar 30 m, dan tinggi sekitar 25 m. Longsoran tersebut terjadi di sebelah timur dari Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi dengan jarak sekitar 1 km. Walaupun jarak sumber longsoran dengan dusun tersebut cukup jauh, material aliran bahan rombakan bergerak menerjang dusun tersebut dan menyebabkan 33 korban jiwa. Pada jalur alirannya, aliran bahan rombakan tersebut berbelok sekali yang diduga karena ada bukit kecil di depannya.

.

Foto Kegiatan Lapangan 17 – 29 Mei 2019

Foto Kegiatan Lapangan 17 – 29 Mei 2019 (lanjutan)